

※28

一部の特別仕様車ではISOFIXバーの位置により取り付けできない場合があります。ISOFIXバーの位置が低すぎたり高すぎる場合、アンカーラッチと高さが合わず取り付けできません。

