

メーカー	車種名	調査座席	取付方向			備考
			前向き時	ベッド時	後向き時	
ホンダ	CR-X	後部サイド	x	x	x	バケットシートのため不可
	CR-V	後部サイド				リクライニング機構
	HR-V	後部サイド				リクライニング機構
	NSX	後部サイド	x	x	x	後部シートなしのため
	S2000	後部サイド	x	x	x	後部シートなしのため
	SMX	後部サイド				リクライニング機構
	Z	後部サイド				
	アコード	後部サイド				
	アコードワゴン	後部サイド				
	アスコットイノーバ	後部サイド				ベッド時にドアの内張に干渉します。
	アバンシア	後部サイド				
	インテグラ	後部サイド				シート奥行きが足りないため不可の車種もあり
	オデッセイ	2列目サイド				リクライニング機構
		3列目サイド				リクライニング機構
	オルティア	後部サイド				
	キャバ	後部サイド				
	ザッツ	後部サイド	x	x	x	シート奥行きが足りないため不可
	シビック	後部サイド				
	シビックフェリオ	後部サイド				
	ジャズ	後部サイド	x	x	x	後部シートなしのため不可
	ステップワゴン	2列目サイド				リクライニング機構
		3列目サイド				リクライニング機構
	ストリーム	2列目サイド				シートスライドを一番後ろにした状態で取り付けた後、前にスライドさせて下さい。 リクライニング機構
	セイバー	後部サイド				
	ドマーニ	後部サイド				
	バモス	後部サイド	x	x	x	シート奥行きが足りないため不可
ビート	後部サイド	x	x	x	後部シートなしのため不可	
ビガー	後部サイド					

メーカー	車種名	調査座席	取付方向			備考
			前向き時	ベッド時	後向き時	
ホンダ	フィット	後部サイド				
	プレリウド	後部サイド	×	×	×	平成8年以降からシート奥行きが足りないため不可
	ホライゾン	後部サイド				
	モビリオ	2列目サイド				
		3列目サイド				
	ライフ	後部サイド	×	×	×	シート奥行きが足りないため不可
	ラグレイト	2列目サイド				
		3列目サイド				
	ラファーガ	後部サイド				
	レジェンド	後部サイド				
ロゴ	後部サイド					

リクライニング機構 ...シートリクライニングが可能な車種では、少し倒した状態で取り付けた後、リクライニングを起すとより拘束されます。
平成5年以降発売車種・グレードが対象になっています。また2点式シートベルトにはお取り付けできません。