

メーカー	車種名	調査座席	取付方向			備考
			前向き時	ベッド時	後向き時	
トヨタ	b B	後部サイド				ベッド時にドアの内張りに干渉します。 リクライニング機構
	MR - S	後部サイド	x	x	x	後部シートなしの為不可
	MR - 2	後部サイド	x	x	x	後部シートなしの為不可
	RAV4	後部サイド				バックル受けがプラスチックでコーティングされている場合は不可
	アリスト	後部サイド				
	アルテッツァ	後部サイド				
	アルファード	2列目サイド				
	イスト	後部サイド	調査中	調査中	調査中	
	イプサム	後部サイド				5人乗り リクライニング機構
	イプサム	2列目サイド				7人乗り リクライニング機構
		3列目サイド				7人乗り リクライニング機構
	ヴィッツ	後部サイド				
	ウインダム	後部サイド				フィットスペーサー推奨。
	エスティマ	2列目サイド				リクライニング機構
		3列目サイド				
	エスティマエミーナ	2列目サイド				リクライニング機構
		3列目サイド				
	エスティマルシーダ	2列目サイド				リクライニング機構
		3列目サイド				
	オーパ	後部サイド				フィットスペーサー、フィットマット使用してください。(2001年12月27日訂正)
	ガイア	2列目サイド				リクライニング機構
		3列目サイド				リクライニング機構
	カムリ	後部サイド				フィットスペーサー推奨。
	カムリグラシア	後部サイド				
	カムリグラシアワゴン	後部サイド				
	カリーナ	後部サイド				
	カリーナED	後部サイド				
	カルディナ	後部サイド				
	カローラ	後部サイド				フィットスペーサー推奨。
	カローラ	後部サイド				
	カローラセレス	後部サイド	x	x	x	シート奥行きが足りない為不可
	カローラレビン	後部サイド	x	x	x	シート奥行きが足りない為不可
	カローラワゴン	後部サイド				
キャバリエ	後部サイド				ドアの内張りに干渉します。	
キャミ	後部サイド					
クラウン	後部サイド					

メーカー	車種名	調査座席	取付方向			備考
			前向き時	ベッド時	後向き時	
トヨタ	クラウンワゴン	後部サイド				
	クラウンマジェスタ	後部サイド				
	クラウンロイヤル	後部サイド				
	グラントハイエース	2列目サイド				リクライニング機構
		3列目サイド				
	グランビア	2列目サイド				リクライニング機構
		3列目サイド				リクライニング機構
	クレスト	後部サイド				
	クルーガーV	後部サイド				H12/11~
	コルサ	後部サイド				
	コロナプレミオ	後部サイド				フィットスペーサー推奨。
	サイノス	後部サイド	×	×	×	シート奥行きが足りない為不可
	スーブラ	後部サイド	×	×	×	タイヤハウスに干渉して締め付けられないため不可
	スターレット	後部サイド				
	スパシオ	後部サイド				4人乗り リクライニング機構
	スパシオ	2列目サイド	×	×	×	6人乗り 補助シートでシート奥行きが足りない為不可
		3列目サイド				6人乗り リクライニング機構
	スパシオ	後部サイド				5人乗り リクライニング機構
	スプリンター	後部サイド				
	スプリンターカリブ	後部サイド				
	スプリンタートレノ	後部サイド	×	×	×	シート奥行きが足りない為
	スプリンターマリノ	後部サイド	×	×	×	シート奥行きが足りない為
	セリカ	後部サイド	×	×	×	バックルの長さや位置関係により不可
	セルシオ	後部サイド				
	センチュリー	後部サイド				
	ターセル	後部サイド				フィットスペーサー推奨。
	タウンエースノア	2列目サイド				リクライニング機構
		3列目サイド	×	×	×	シート奥行きが足りない為
	チェイサー	後部サイド				
	ツーリングハイエース	後部サイド				リクライニング機構
	デュエット	後部サイド				
	ナディア	後部サイド				
ハイエース	後部サイド				リクライニング機構	
ハイラックスサーフ	後部サイド				リクライニング機構	
ハリアー	後部サイド					

メーカー	車種名	調査座席	取付方向			備考
			前向き時	ベッド時	後向き時	
トヨタ	ビスタ	後部サイド				
	ビスタアルデオ	後部サイド				
	ファンカーゴ	後部サイド				ベッド時にドアの内張に干渉します。
	ブラッツ	後部サイド				
	プリウス	後部サイド				
	プログレ	後部サイド				
	プロナード	後部サイド				
	マーク	後部サイド				
	マーク クオリス	後部サイド				
	ライトエースノア	2列目サイド				リクライニング機構
		3列目サイド	×	×	×	シート奥行きが足りない為不可
	ラウム	後部サイド				
	ランクス	後部サイド				フィットスペーサー推奨。
	ランドクルーザー70	後部サイド				バックル受けがプラスチックでコーティングされている場合は不可
	ランドクルーザープラド	2列目サイド				バックル受けがプラスチックでコーティングされている場合は不可
3列目サイド		×	×	×	シート奥行きが足りない為	
ランドクルーザー100	後部サイド					
レジアス	後部サイド				リクライニング機構	

リクライニング機構 ...シートリクライニングが可能な車種では、少し倒した状態で取り付けた後、リクライニングを起すとより拘束されます。
平成5年以降発売車種・グレードが対象になっています。また2点式シートベルトにはお取り付けできません。